

Committente:
Amministrazione Comunale

Il Progettista
Ing. Corrado Veri



Oggetto: PIANO DI RECUPERO
ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI
ACCOLTE CON DELIBERAZIONE
DI C.C. n. 160/2009 e MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 141/2012

Data: Settembre 2012
Scala: 1:500
Tavola n°: 07

Oggetto Tavola:
Stato di conservazione -
Composizione architettonica degli edifici

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)



Piano di Recupero CENTRO STORICO

STATO DI CONSERVAZIONE



LEGENDA

- Perimetro P.R.
- Demolizione parziale
- Demolizione totale
- Degrado parziale
- Degrado totale
- Condizione sufficiente
- Condizione buona

COMPOSIZIONE ARCH. DEGLI EDIFICI



LEGENDA

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| TIPOLOGIA | STATO GEN. DELLA COMPOSIZIONE |
| Casa a schiera | Incompleta |
| Casa in linea | Frammentaria |
| Casa a blocco | Compiuta |
| Palazzo a blocco | |
| Emergenza architettonica | |
| Resti della murazione | |
| Costruzioni sulla murazione | |
| STATO DELLA COPERTURA | PRESENZA DI ELEMENTI |
| Incompiuta | Presenza di incompatibilità |
| Frammentaria | Carezza di finiture |
| Unitaria | Presenza di valori architettonici |